



## CONFORAMA LOGISTIQUE

### SAINT GEORGES D'ESPERANCHE :

#### Point sur les traverses

Vos élus **FO** vous tiennent informés du dossier sur les dangers de chutes des traverses appelées également chevrières.

Effectivement, le 24 août 2023, une pièce métallique a été trouvée au sol après sa chute de plus de 10 mètres. Celle-ci était fixée sur la charpente en bois qui soutient le toit du dépôt logistique.

Nous venons de recevoir le rapport de VERITAS et celui-ci nous inquiète particulièrement.

En effet, certaines conclusions nous interpellent. ***Les dispositifs de fixation de ceux qui sont encore en place ne sont pas fiables. Il n'est donc pas à exclure que d'autres chevêtres puissent se détacher à terme...***

Il y a donc plusieurs zones de notre entrepôt sans chevêtre ou certaines fixées à l'envers donc sans aucune efficacité dans le soutènement

Vos élus **FO** ont saisi l'inspectrice du travail pour alerter et attendons des mesures drastiques pour que les salariés puissent travailler en sécurité. 4 zones ont été isolées en urgence.

**Nous demandons à la direction de prendre les mêmes mesures pour tous les autres zones en cas d'alerte orange-pluie par METEO France comme la semaine dernière. La fragilité reconnue de ces chevêtres autour des évacuations pluviales de la toiture afin d'éviter l'affaissement du bac d'acier représente un danger grave et imminent lors d'intempéries.**